

*Hier ist zwei Zündmagnete komplett zerlegt.
Voici deux Magnetos Slick démontées.*



Photo 8:

Closing of the housing. Position of the gear wheels: R is facing R.

Position der Zahnräder: R gegenüber R.

La magneto est refermée. Position des pinions: R en face R.

Remark: the circuit breaker contact has not been disassembled. In that case the ignition point has to be justified. Magnet adjusting equipment and the guidance of a adept person are needed.

Anmerkung: der Unterbrecherkontakt wurde hier nicht ausgebaut. In diesem Fall müssten dann der Zündpunkt neu justiert werden. Man braucht dazu ein Magneteinstellgerät und die Anleitung einer sachkundigen Person.

Remarque: le rupteur n'a pas été démonté. Dans ce cas il faudrait alors réajuster le point d'allumage etz pour cela il faut un appareil de réglage de magneto et le conseil d'un instructeur.

Patrick Faucheron - Feb. 2007